



Terremoto de 1985.

Fotografías

CREADOR/A

Andrés Contreras Weglinski

DESCRIPCIÓN

Daños en el muelle Prat de Valparaíso, causados por el terremoto del domingo 3 de marzo.

FECHA DE CREACIÓN

1985

TÉCNICA

Negativo Flexible

FUENTE DE INFORMACIÓN

