



Terremoto 2010

Fotografías

CREADOR/A

Juan César Astudillo C.

DESCRIPCIÓN

Entrada al Mercado de Talcahuano, acceso por Calle Colon. Este sufrió daños estructurales y cayo el techo sobre los locales comerciales.

FECHA DE CREACIÓN

2010

TÉCNICA

Fotografía nativa digital

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Fotografía Patrimonial](#)