



## Catedral de Santiago

Fotografías

CREADOR/A

Juan César Astudillo C.

## **DESCRIPCIÓN**

Esta asegurada, las amarras estan bien, la imagen sera retirada del lugar, por razones de seguridad, su base quedo debilitada con el terremoto del 2010. Gruas especiales y la supervision de Bomberos y personal del Ministerio de Obras Publicas realizan la atrea.

## **FECHA DE CREACIÓN**

2010

## **TÉCNICA**

Fotografía nativa digital

## **FUENTE DE INFORMACIÓN**

[Fotografía Patrimonial](#)