



Terremoto de 1985.

Fotografías

CREADOR/A

Andrés Contreras Weglinski

DESCRIPCIÓN

Daños en las columnas de la Basílica del Salvador, ocasionados por el terremoto que azotó a la zona central de Chile.

FECHA DE CREACIÓN

1985

TÉCNICA

Negativo Flexible

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Fotografía Patrimonial](#)