



## Terremoto de 1985.

### Fotografías

#### CREADOR/A

Andrés Contreras Weglinski

#### DESCRIPCIÓN

Daños en las arquerías de la iglesia de San Francisco de San Fernando, causadas por el terremoto que azotó a la zona central de Chile.

#### FECHA DE CREACIÓN

1985

#### TÉCNICA

Negativo Flexible

**FUENTE DE INFORMACIÓN**

[Fotografía Patrimonial](#)